


Крепление зарядной станции


В этом комплекте имеются шайбы и винты для крепления лотка для зарядки к столу или другой поверхности. Для NCS8 используйте два комплекта. Размещение отверстий под винты см. в установочном шаблоне NCS.

• Головка винта должна выступать над поверхностью (3,78 мм) (приблизительно 4½ витка резьбы).

- Используйте винты, которые оптимально подходят для толщины стола.
- Используйте стопорную и плоскую шайбы для каждого винта.
- При необходимости раззенкуйте отверстие под головку винта или добавьте дополнительные плоские шайбы.





Use counterbore and washers as necessary depending on thickness of table



Резьба должна выступать на такое расстояние

При необходимости используйте зенковку или шайбы в зависимости от толщины стола



Оставьте место позади зарядного устройства для прокладки кабелей

Установочный шаблон NCS